Interprétation du log de sondage (colonnes)

Feuille : Log de sondage (Temp2)-Feuilles N°=1-

- **Nappe d'eau :** 6,00 m
- **Plage de profondeur :** 0,00 – 10,00 m

1. Colonnes de récupération

Colonne : Rec

- z = 0,00 – 2,00 m : 50 %
- z = 2,00 – 6,00 m : 95 %
- z = 6,00 – 10,00 m : 85 %

2. Description lithologique — contrôle qualité

Chaque colonne de texte a sa propre grille de profondeurs, indépendante des autres colonnes — elles sont donc traitées et rapportées séparément, sans recoupement entre elles.

Colonne : Description

- **z = 0,00 – 2,00 m :** « Rembblai couleur marron »
  - ❌ **Erreur détectée :** faute d'orthographe sur "Rembblai"
  - ✅ **Proposition :** « Remblai couleur marron »
- **z = 6,00 – 10,00 m :** « Argile sableuse couuleur jaune »
  - ❌ **Erreur détectée :** faute d'orthographe sur "couuleur"
  - ✅ **Proposition :** « Argile sableuse couleur jaune »

Propositions générées par LLM (Qwen3-235B) — vérification orthographique et terminologique, jamais de correction automatique.

> ⚠️ **Interprétation Nourin — à confirmer par l'ingénieur.** La classification RQD suit Deere (1964), référence universelle. Les contrôles de description (nettoyage, vocabulaire, cohérence RQD) sont des **aides à la relecture** : Nourin ne modifie jamais le texte source et ne corrige aucune faute automatiquement — il signale des candidats à vérifier. Le jugement final sur la description géologique reste celui du géotechnicien de terrain.

Méthode : RQD selon Deere (1964). Contrôles de saisie et de vocabulaire : aide Nourin, sans base normative — validation utilisateur requise.